Fabrikmarke

Art des Fahr zeuges

MOTOR Bauart V - 8 Takte 4 Marke FORD (USA) Treibstoff B

Lage _____ Vorn ____ Anz. Zyl. _____8 Bohrung 101,6 Hub 88,9

| Hubraum <u>5763</u> cm³ Steuer-PS <u>29,35</u>

km/h Leist.-PS 285 (SAE) bei 5400 U/min

Lärm 81 dB (A) bei 4050(3/4) U/min

Lärmdämpfung 2 Töpfe 550x280x110

TOTAL. Hinten · JEZE COR $C \subseteq \mathcal{O}$

AUSRUESTUNG \$) Elektr, Anlage 12 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Fernlicht 2/SEALED BEAM SAE H 65 + 2/ CR (E) die äusseren	Art des Fahrzeuges Personenwagen
Abblendlicht 2/RC (E) die äuss. Standlicht 2/A (E)	Marke & Typ FORD-MERCURY Cougar
Markierlicht Vorn u. Hinten seitl. 2/SAE PIA 71 CR	
Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A	Typenschein-Nummer CH 0286 10
Scheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) waschanlage vorhanden	Karosserieform · Limousine
Schlusslicht 2/SAE-TSIAR-71 CR Rückstrahler 2/+2/seitl.V+H §)	
Stoplicht 2/SAE-TSIAR-71 CR §) Rückfahrlampen 2/separat	Plätze : Total 5 (Vorn) 2
Kontroll-NrBel. 2/separat S) Schildform Langformat	Leergewicht 1635 Treibstoff B
Rückspiegel 1/innen + 1/aussen GeschwMesser km/h + a.W. Tour.	PS 29.35 Nutzlast — Hubraum 5763
Richtungsblinker 8/separat, mit Kontrollampe [zähler	Gesamtgew. 2090 Anhängelast
V=2/SAE PIPIA-71CR/seitl.komb.m.Markierl./H=2/SAE TSIAR-	Gew, des Zuges
Warmblinkanlage vorh.m.Kontrollampe [71 CR §)	
Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung	
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestellnummer des gebr. Fz.: 1F93M 500075 *) Getriebeart: Automat m. hydr. Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P" A/Wunsch: Mechanisch 4-Gang vollsynchron Höchstgeschwindigkeit 205 km/h \$\frac{\text{Ausristung}}{\text{Mussch}}: Original Sealed-Beam Fern- & Abblendlichter sowie m. Blinker kombinierte gelbe Standlichter ersetzt durch 2/ CR + A (E). - Stop. & Blinkerleuchten zu stark; die inneren 2 werden vom Importeur ausser Betrieb / - Original Rückstrahler hinten zu weit vom FzRand; es werden 2 zusätzliche Rückstrahler vom Importeur nach Vorschrift montiert. - Original Kontrollschild-Beleuchtung ungenügend; 2 separate Lampen werden vom Importeur unter Stosstange montiert. - Blinker hinten; Blinkanlage (je Seite 3 nacheinander von innen nach aussen blinkende Leuchten) wird ausgeschaltet. Es bleiben je Seite 1 Blinker bestehend aus 3 Leuchten Ort und Datum der Prüfung kombiniert mit Stoplichter Die Prüfungskommission ROTHRIST, 29.10.1970	