Art des Fshrzeuges	Fabrikmarke	Тур	Тур		Typenschein-Nummer		
Motorrad ,	H O N D A	RC 15	(VF 750 F)	СН	6373	0 4	
Hersteller Erkennungsmerkmale	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Ja auf Herstellerplakente "RC 15" vor Rahmennummer "RC 15"	nen					
Herstellerplakette Rahmennummer Motorkennzeichen Geprüftes Fahrzeug Hauptimporteur	rechts, vorn seitlich auf Rahmen rechts, auf Lenkkopf "RC 07 E" rechts, hinten oben auf 2 000 010 HONDA (SUISSE) S.A., 16, chemin de	Motorblock la Voie Creuse, 1211 Ger	rève				
Bauart des Fahrzeuges Anzahl Achsen / Räder Getriebe Anzahl Gange Vorderradbremse Hinterradbremse Sitzkissenlange Sitzkissenlange Sitzkissenart Abstellistütze Seitenwagenbetrieb Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlisicherung Besondere Ausrüstung	2 / 2 mechanisch 5 hydraulisch 2-Scheiben (mit Rinnen) hydraulisch 1-Scheibe (mit Rinnen) 660 mm mit 2 Haltebügeln hinter Sitz Seitenständer + Zentralstinder	Motor Marke Sauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-kW * Lärm-Standmessu Schalldämpfer Kennzeichen Abgasprüfung Entstörung	2 Topfe = 660 x	6	48,6 3,81 9000 min 6750 (querverbun	den)	
Masse Länge Breite Anzahl Plätze Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Fabrikgarante Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für Vmax Felgen	2260 Höhe 121 TTO Achsabstand 149 2 vorm hinten total 120 130 25 15 125 14 135 255 39 120/80 V 16 130/80 V 18 4 4 / 2,5 4 / 2,9 218 220 220 MT 3.00 x 18 Almit genietetem mit genietetem Aluminium Radstern	Abblendlicht Standlicht Blinker vorn Schlusslicht Bremslicht Blinker binten	STANLEY CH 1 02	164 293 293 465			

Angeben für den Fahrz	eugausweis		
Art des Fahrzeuges	Motorrad	Leergewicht	250
Fabrikmarke	HONDA	Gesamtgewicht	420
Тур	RC 15	Treibstoff	В
Typenschein-	6373 04	Hubraum	748
nummer CH	03/3 04	Steuer-PS	3,81
Anzahi Piätze	2		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lism- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Abstellstütze : Seitenständer mit selbstständiger Rückstellung durch Schleifgummi zugelassen, (gemäss Entscheid BAP vom 12.01.78)

§) Ausrüstung : Kotflügelverlängerung hinten erforderlich.