



Ausrüstung §)

Fernlichter	SEALED BEAM	DOT
Abblendlichter	SEALED BEAM	DOT
Standlichter	SAE	IP - 73 TD
Schlusslichter	SAE	A212S3T - 74 TD
Bremslichter	SAE	A212S3T - 74 TD
Richtungsblinker	v SAE	IP - 73 TD s -- h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v --	s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v --	s vorhanden h --
Zusätzliche Lichter	--	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unten in Stosstange	
Scheibenwischer	2 Blatt mit/Waschanlage	
Warnvorrichtungen	FOMOCO Lo + Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA)	Thunderbird	
Typenscheinnummer	CH	028809	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	2300	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	38,35
Gesamtgewicht	2960	Hubraum	7531

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Auspuffaustritt : Auspuffrohr wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert.
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, in Türfalz bei Hersteller-Plakette.
- \*\*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 sowie Gurttyp B erforderlich.
- + ) Reifenvarianten : JR 78 - 15, v = 1440 (1,7) h = 1560 (2,0), Vmax 190 km/h, Spur unverändert  
LR 70 - 15, v = 1520 (1,7) h = 1660 (2,0), Vmax 190 km/h, Spur unverändert
- § ) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
  - Standlicht/Blinker vorn : original gelbe Glühlampen (1157) werden durch weisse Glühlampen (1157) ersetzt.
  - Kurvenlicht vorn : muss ausser Betrieb gesetzt werden.
  - Schlusslicht : original zu stark; es bleiben je Seite nur die beiden äusseren Kammern (2 Glühlampen 1157).
  - Stoplicht/Blinker hinten : original zu stark; es bleiben je Seite nur die äusserste Kammer (1 Glühlampe 1157).
  - Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
  - Scheinwerfereinschaltgerät : automatisch über Fotozelle schaltet die Abblend- und Standlichter selbsttätig ein bzw. aus (einstellbarer Zeitschalter).
  - Gefährlicher Fahrzeugteil : Emblem auf Motorhaube muss entfernt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 13. Januar 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung