

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE A(2)I(2)S(2)T 78CT
Bremslichter	SAE A(2)I(2)S(2)T 78CT
Richtungsblinker	v SAE IP 78CT s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter	HCR (E) oder HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mercury Zephyr
Typenscheinnummer	CH	0 2 8 6 4 5
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1380	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 21,02
Gesamtgewicht	1865	Hubraum 4128

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,26, 75 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz der Vordertüre bei der Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P 175/75 R 14, Tragkraft 1060 (2,4), Vmax 180 km/h
P 185/75 R 14, 1060 (2,4), 180 km/h
195/70 SR 14, 1050 (2,1), 180 km/h
- Felgenvariante : 5½ J x 14 Leichtmetall "FORD", Spurweite unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Auspuffaustritt : orig. 90° nach links, wird bis max. 45° abgeändert und ans seitliche Karosserieende verlängert
- Gefährlicher Fz.-Teil: Motorhaubenemblem muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung

: Rothrist, 19.09.1979

Eidg. Typenprüfstelle